

## TMMOB ve İzmir Barosu Uyardı: Denetim Zaafiyetini Giderin... YIKILAN BİNANIN YERİNE YAPILAN İNŞAAT SORUNLU!

*Depremde yıkılan binaların yerinde yapılan inşaatlarda sorunlu imalatların bulunduğunu tespit edilmesi üzerine TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Barosu ortak açıklama yaparak, yetkilileri uyardı. İmalatların denetlenmesi çağırısı yapılan açıklamada, "Denetim konusunda yaşanabilecek herhangi bir zaafiyetin bedelinin çok acı olduğunu 30 Ekim tarihinde 117 kişinin göçük altında kalarak ölümü ve yaşanan mal kayıpları ile hep beraber yaşadık" ifadelerine yer verildi.*

Depremi bölgesinde yürütülen inşaat çalışmalarındaki sorunlara ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Barosu tarafından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş'ın okuduğu basın açıklamasında, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de gerçekleşen depremin ardından bazı binalar tamamen yıkıldığı, ağır can ve mal kayıpları meydana geldiği hatırlatılarak, binaların yıkılmasına ilişkin bilimsel ve teknik araştırmaların yanı sıra savcılık soruşturmalarının da sürdüğü belirtildi. Yıkılan yapılar yerine inşa edilen yapılarda sorunlara tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflar bizi son derece rahatsız etmiştir. Tarafımıza ulaşan fotoğraflar, 30 Ekim depreminde yıkılan Yağcılar Apartmanı yerine TOKİ tarafından ihale edilerek 'depreme dayanıklı' nitelikte yeniden yaptırıldığı iddia edilen inşaattan çekilmiş görüntülerdir. Fotoğraflar, ne yazık ki yapının bir katında kolon imalatlarının son derece özensiz bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Deprem bölgesinde, depremde yıkılan yapılar yerine inşa edilen yapılarda dikkatsiz ve özensiz, konusu suç teşkil eden imalatlar yapılması kabul edilemez niteliktedir.

Bir bina, statik açıdan doğru tasarlanmış olsa da yerinde projesine

ve fen kurallarına uygun imal edilmediği, imalat sonrası bakımları düzgün yapılmadığı takdirde herhangi bir depremde istemediğimiz sonuçların ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Üstelik bu tür imalat hatalarının, binanın yıkılması durumunda tespitinin de oldukça zor olduğunu ifade etmek isteriz. Dolayısı ile imalat aşamasındaki denetim de bu nedenle son derece önemlidir. Denetim konusunda yaşanabilecek herhangi bir zaafiyetin bedelinin çok acı olduğunu 30 Ekim tarihinde 117 kişinin göçük altında kalarak ölümü ve yaşanan mal kayıpları ile hep beraber yaşadık."

Fotoğrafların sosyal medyaya yansımalarının ardından imalatların kırılarak yeniden yapılacağına iddia edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Fotoğraflara yansıyan görüntüler 2. proje alanında yer alan eski Yağcılar apartmanı 5. kat kolonlarına ilişkin olup gerek bu yapıda 5. kata kadar olan imalatın gerekse 7 proje alanında ve depremden etkilenen diğer alanlarda şimdiye kadar yapılan imalatların hatalı olup olmadığının denetlenmesini, denetleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını istiyor; usul ve yasalara, projesine ve fen kurallarına aykırı imalatların tespiti halinde gereğinin yapılması idari makamların sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz."

Yapı üretim süreçlerinde etkin denetimin önemine vurgu yapılan açıklamada, konunun TMMOB ve İzmir Barosu tarafından kamu adına takip edilmeye devam edileceği belirtildi.

